

K63AP

**Открытая площадка и под навесом:** температура окружающего воздуха от минус 60 до +50°C, относительная влажность 100% при температуре +25°C и ниже с конденсацией влаги.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие данного прибора требованиям технических условий 3.320.091 ТУ в течение 12 лет его хранения и долговечность не менее 2000 часов (в течение срока сохраняемости) при соблюдении требований технических условий, а также режимов и требований, указанных в настоящем паспорте.

## 7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. В случае преждевременного выхода прибора из строя данный прибор вместе с паспортом возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае, если прибор не был в эксплуатации)

Дата включения (начало эксплуатации)  
(выход из строя)

Общее число часов работы прибора \_\_\_\_\_

Основные данные режима эксплуатации \_\_\_\_\_

Причины снятия прибора с эксплуатации или хранения  
\_\_\_\_\_

Сведения заполнены (дата) \_\_\_\_\_

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.

### ВНИМАНИЕ!

7.2. По окончании эксплуатации прибора (если прибор снят с эксплуатации после истечения срока долговечности) просим заполнить указанные выше графы и возвратить паспорт предприятию-изготовителю.

## 8. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ПАСПОРТУ

Инд. № \_\_\_\_\_ , исх. № \_\_\_\_\_

ППО № 1—6 Ленуприздана з. 8623 т. 3000 21.12.79

ПОСТАВЛЯТЬ НА ЭКСПОРТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

## ПАСПОРТ НА ПРИБОР

Инд. № 370638 Испытан:

АПР 1988

Соответствует техническим условиям 3.320.091 ТУ

и \_\_\_\_\_  
(другая техническая документация)

### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


№ п. п.	Наименование параметров режима и параметров прибора	Допустимые эксплуатационные значения			Номера приме- чаний
		не менее	номи- нал	не более	
1	Напряжение накала, В	5,8	6,3	6,8	
2	Напряжение резонатора, В	345	350	355	
3	Напряжение отражателя отрица- тельный, В	20	100... 250*	300	см. п. 3.4
4	Величина сопротивления цепи от- ражателя, кОм			100+ 10%	
5	КСВН нагрузки		≤1,1	1,2	
6	Температура окружающего возду- ха, °C	-60	+25± ±10	+85	
7	Охлаждение воздушное принуди- тельный со скоростью потока м/с	3,5			
8	Время установления частоты (вре- мя готовности) с точностью до 5 МГц, мин.			1	
9	Ток накала, А			1,25	
10	Ток катода, мА	20		60	
11	Минимальная наработка, ч	2000			

\* — оптимальное значение напряжения

Прибор содержит серебра — 0,511 г.

ООТН35  
Место для штампа

## 2. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ



## 3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3.1. Запрещается:

подача положительного напряжения на резонатор без наличия отрицательного напряжения на отражателе; недопустимо (даже кратковременно) появление положительного или нулевого напряжения отражателя относительно катода или обрыв цепи отражателя;

подача напряжения на резонатор при отсутствии принудительного охлаждения;

вынимать и переносить прибор, держа его за гибкие выводы, и производить резкие перегибы;

отвинчивать винты, закрашенные красной краской;

3.2. Не рекомендуется соединение накальной и катодной цепей в аппаратуре во избежание появления частотной модуляции.

3.3. Рекомендуется эксплуатировать прибор вnominalном режиме.

3.4. При отрицательных напряжениях отражателя менее 100 и более 250 В параметры не гарантируются.

3.5. Частота генерируемых колебаний прибора изменяется вращением винта механизма перестройки (кроме литеры «AP»). При вращении винта настройки механизма перестройки по часовой стрелке генерируемая частота уменьшается.

## 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА

4.1. Перед включением питающих напряжений проверить пределы регулировок напряжений в аппаратуре, которые должны соответствовать паспортным значениям для данного прибора.

4.2. Подать принудительное воздушное охлаждение на прибор.

4.3. Соблюдать следующий порядок включения питающих напряжений:

включить напряжение накала и прогреть катод в течение 1 мин;

включить напряжение отражателя;

включить напряжение резонатора.

4.4. Порядок выключения питающих напряжений — обратный.

4.5. Допускается одновременное включение (выключение) питающих напряжений.

## 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА

Приборы должны храниться на складах в шкафах или в стеллажах в упаковке изготовителя, в которой они поставляются заказчику.

На протяжении срока хранения допускается хранение приборов в следующих условиях:

12 лет в отапливаемом хранилище или хранилище с кондиционированным воздухом в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру, или в комплекте ЗИП,

6 лет в неотапливаемом хранилище или под навесом в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру незащищенных объектов;

4 года на открытой площадке вмонтированными в аппаратуру незащищенных объектов.

**Отапливаемое хранилище:** температура окружающего воздуха от +5 до +40°C, относительная влажность не более 80% при температуре +25°C и ниже без конденсации влаги.

**Неотапливаемое хранилище:** температура окружающего воздуха от минус 55 до +40°C, относительная влажность не более 98% при температуре +25°C и ниже без конденсации влаги.